



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2216	Fecha: 08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1330-03855	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,237 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS


***REEMPLAZO DE BUJÍAS**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS


***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2216	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,237 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ASIENTO DE OPERADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS DE AMBOS LADOS

