



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2556	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

*REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2556	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

*TUBO DE ESCAPE REPARADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2556	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BALERO DE VENTILADOR Y BALERO DE FLECHA AUXILIAR





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2556	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS
- REQUIERE BUJES, PERNOS Y TERMINALES DEL EJE DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE LAINA, PINES, RESORTES DE ALMOHADILLA DE CLÁXON
- REQUIERE REEMPLAZO DE CLÁXON
- REQUIERE SOPORTE DE MOTOR (2) Y SOPORTE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2556	Fecha:	11/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

***HORÓMETRO**

