



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	27,315 HRS

***REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE**






Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	27,315 HRS

OTRAS OBSERVACIONES



- REQUIERE CAMBIO DE FUSIBLE DE 100 AMP





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	27,315 HRS

- REQUIERE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (PORTA RELAYS)
- EQUIPO PRESENTA DESGASTE INTERNO EN RUEDA DE DIRECCIÓN
- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	27,315 HRS

- EQUIPO PRESENTA DESGASTE INTERNO EN RUEDA DE DIRECCIÓN
- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS DE DIRECCIÓN

