




Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



20/10/2025



20/10/2025 16:04



VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



20/10/2025 16:10



VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



20/10/2025 15:54



VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR

ANTES



DESPUÉS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR LAVADO





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO EN GENERAL**






Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0142 **N. Orden:** KAUF2605 **Fecha:** 21/10/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A233463 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 4,224 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2605	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,224 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA DESGASTE EN TERMINALES DE DIRECCIÓN
- REQUIERE BUJES DE EJE DE DIRECCIÓN YA QUE ESTAN DAÑADOS
- REVISAR SI NO CAUSA DAÑO EN BALEROS DE MAZA EN RUEDAS DE DIRECCIÓN
- PRESENTA RUIDO ANORMAL EN LLANTAS DE DIRECCIÓN AL AVANZAR
- PRESENTA FUGA DE ACEITE EN MANGUERAS DEL ENFRIADOR

