



VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	24/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

“EQUIPO PRESENTA CALENTAMIENTO Y PÉRDIDA DE COMPRESIÓN DE MOTOR”

***REQUIERE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RADIADOR INTERNO Y REPARACIÓN DE MOTOR YA QUE NO HAY BUENA COMPRESIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	24/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***REQUIERE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RADIADOR INTERNO Y REPARACIÓN DE MOTOR YA QUE NO HAY BUENA COMPRESIÓN**





VHSA-0124

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0124	N. Orden:	KAUF2621	Fecha:	24/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jagua, S/N, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 353 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden:
 Empresa:
 Solicitante:
 N° de cotización:
 Fecha:
 Código QR:
 Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO

Marca:
 Modelo:
 Serie:
 No. Económico / Ubicación:
 Capacidad:
 Horómetro / Km:

FALLA REPORTADA

1

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			Revisión de motor (presión de combustible)
2			Revisión de balancín ya que está en mal estado
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

Se requiere limpieza de radiador Dintier mente
 Se requiere reparación de motor ya que no tiene una buena compresión

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO			
24	DIA	10	MES
		2025	AÑO
NOMBRE		TÉCNICO	
FIRMA		AUXILIAR	

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: