

Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2320	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro: 8,988 HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2320	Fecha:	20/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

*INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2320	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro: 8,988 HRS

*INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2320	Fecha:	20/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2320	Fecha:	20/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2320	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro: 8,988 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE LLANTAS DELANTERAS

