




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF2567	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-5	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro: 2,743 HRS

*REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS DAÑADAS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF2567	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-5	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro: 2,743 HRS

***REEMPLAZO DE BOBINA DAÑADA**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF2567	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-5	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro: 2,743 HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF2567	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-5	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro: 2,743 HRS

***REEMPLAZO DE SILENCIADOR DE ESCAPE**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0297	N. Orden:	KAUF2567	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25E-5	Serie:	FGA08-1820-06073	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro:	27,432 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO QUEDA ARRANCANDO PERO SIN ACELERAR (SE LLEVA KIT DE ACELERAMIENTO PARA PRUEBA Y DIAGNÓSTICO DE FALLA)
- EL EQUIPO DEJÓ DE ACELERAR EN PRUEBAS

