




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF1815	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF1815	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF1815	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF1815	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE POLEA CENTRAL DE MANGUERAS VIAJERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF1815	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE MANGUERA DE GAS
- REQUIERE MANGUERA DE RADIADOR
- REQUIERE BATERIA Y VAPORIZADOR
- REQUIERE 18 TORNILLO DE CABEZA DE MOTOR
- REQUIERE 8 VARILLAS DE BALANCINES
- REQUIERE 1 METRO DE MANGUERA DE $\frac{3}{4}$
- ALMOHADILLAS DE VÁLVULAS DE BALANCINES (7 PZAS)