



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,607 HRS

“FLECHA DE VENTILADOR DAÑADA”

***REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,607 HRS

***INSTALACIÓN DE FLECHA DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,607 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	VILLAFLORES	Horómetro:	11,607 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE AJUSTE AL EJE DE DIRECCIÓN PARA BALEROS DE PERNO REY
- FUGA DE TRANSMISIÓN POR RETÉN DE BOMBA
- FUGA EN SELLOS DE ORBITROL EN CONEXIÓN
- PERNOS DE TERMINAL DE DIRECCIÓN
- TERMINAL DE DIRECCIÓN
- FUGA EN SELLOS DE GATO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE SENSOR DE GIRO DE DIRECCIÓN