



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2729	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,305 HRS

“REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS DELANTERAS Y MANGUERAS DE ENFRIADOR”

***DESMONTAJE DE LLANTAS DELANTERAS PARA REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2729	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,305 HRS

*PRENSADO DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2729	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,305 HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS NUEVAS AMBOS LADOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2729	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,305 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE**





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2729	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,305 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE CONEXIÓN DEL CILINDRO CENTRAL
- REQUIERE REEMPLAZO DE BALERO DE CARGA DE AMBOS LADOS
- REQUIERE PERNOS Y BUJES DE LA TERMINAL DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO Y CALIBRACIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DEL ALTERNADOR