



Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“NO ARRANCA”

***CORRECTIVO POR FALLA DE SEÑAL A LA LINEA DEL MOTOR DE ARRANQUE AL MOMENTO DE LA IGNICIÓN**

REEMPLAZO DE RELAY DE LINEA DE ARRANQUE (MOTOR DE ARRANQUE) Y FUSIBLE DE 10 A





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***CORRECTIVO POR FALLA DE SEÑAL A LA LINEA DEL MOTOR DE ARRANQUE AL MOMENTO DE LA IGNICIÓN**





Empresa:	AUTO LINEAS INTEGRALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0505	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80XM	Serie:	K005V03843Z	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*HORÓMETRO

