



Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2749	Fecha:	07/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,151.6 HRS

“PIERDE POTENCIA”

***REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO, PROVOCANDO PERDIDA DE POTENCIA POR FALLA EN CILINDRO**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2749	Fecha:	07/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,151.6 HRS

*REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF2749	Fecha:	07/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,151.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA