



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2801	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,815 HRS

“REEMPLAZO DE FLECHA Y BANDA DE VENTILADOR, TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACIÓN DE BASE DE FLECHA”

***REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2801	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,815 HRS

*INSTALACIÓN DE FLECHA DE VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2801	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,815 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR Y ALTERNADOR





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2801	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,815 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS) Y ANTICONGELANTE (10 LTS)**

