




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2841	Fecha:	24/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,989 HRS

“REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS Y TORRETA”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE CABLES DE BUJÍAS**



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2841	Fecha:	24/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,989 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE TORRETA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2841	Fecha:	24/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,989 HRS

***REEMPLAZO DE BUJÍAS; SE REEMPLAZARON DEBIDO A DAÑOS DE CABLES DE BUJÍAS YA QUE ESTABAN EN MAL FUNCIONAMIENTO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:		Código QR: VHSA-0290		N. Orden: KAUF2841		Fecha: 24/11/2025	
Equipo: TAILIFT		Modelo: G25P-5		Serie: FGA0B-1330-03839		Ubicación: LERMA		Horómetro: 8,989 HRS	

OTRAS OBSERVACIONES:

- POR PROBLEMAS DE CABLES DE BUJÍAS SE EMPIEZA A DAÑAR LA BOBINA DE ENCENDIDO PROVOCANDO FALLO O INESTABILIDAD EN EL MOTOR A CORTO TIEMPO DEJARA DE HABER CHISPA
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA DE ENCENDIDO