



|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |

## “MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS”

### \*EQUIPO ANTES DEL SERVICIO A FRENOS





|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |

**\*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO**





VHSA - 0098

|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |

## \*REEMPLAZO DE BALATAS LADO IZQUIERDO





VHSA - 0098

|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |


**\*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR LADO IZQUIERDO**





|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |

**\*REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO DERECHO**





|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |

## \*REEMPLAZO DE RETENES INTERIOR Y EXTERIOR LADO DERECHO





VHSA - 0098

|                 |             |                     |       |                   |            |                   |          |                   |           |
|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0098  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3009 | <b>Fecha:</b>     | 0/12/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N | <b>Serie:</b>     | AT35A07787 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS       |

## \*SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE FRENOS

