




Empresa: PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0541	N. Orden:	KAUF3037	Fecha:	23/12/2025
Equipo: UN	Modelo: FGL35T - JAN	Serie:	19G3500855	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,010 HRS


*INSTALACIÓN DE CARBURADOR Y CARBURACIÓN DEL MISMO





Empresa: PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0541	N. Orden:	KAUF3037	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	UN	Modelo:	FGL35T - JAN	Serie:	19G3500855	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,010 HRS



*INSTALACIÓN DE CARBURADOR





Empresa: PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0541	N. Orden:	KAUF3037	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	UN	Modelo:	FGL35T - JAN	Serie:	19G3500855	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,010 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa: PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS		Solicitante:		Código QR:		VHSA-0541		N. Orden:		KAUF3037		Fecha:		23/12/2025					
Equipo:		UN		Modelo:		FGL35T - JAN		Serie:		19G3500855		Ubicación:		CARD-VHSA		Horómetro:		5,010 HRS	

***HORÓMETRO**





Empresa: PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0541	N. Orden:	KAUF3037	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	UN	Modelo:	FGL35T - JAN	Serie:	19G3500855	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,010 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

PRESENTA HUMEDAD EN CILINDRO DE DIRECCIÓN Y CILINDROS LATERALES YA QUE SE BAJA LA CARGA





Empresa: PROVEEDORA DE FLUIDOS MEXICANOS		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0541	N. Orden:	KAUF3037	Fecha:	23/12/2025
Equipo:	UN	Modelo:	FGL35T - JAN	Serie:	19G3500855	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	5,010 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE LLANTA DELANTERAS Y LLANTAS TRASERAS, CONPOCO VIDA ÚTIL

