




Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF 3094	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DEL INCH

RESORTE





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF 3094	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DEL INCH

RESORTE





VHSA-0125

Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF 3094	Fecha:	03/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES

- REQUIERE PLANTILLA DEL VOLANTE PARA QUE FUNCIONE EL CLAXON Y REVISION DEL VOLANTE POR QUE NO FUNCIONA SISTEMA DE CLAXON