




Empresa:	HARI MASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	26,058 HRS

“REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE INCH”

***INSTALACIÓN DE RESORTE DE PEDAL DE INCH**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	26,058 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE MANTENIMIENTO DE 2,000 HRS Y LIMPIEZA A RADIADOR**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	26,058 HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DE DIRECCIÓN**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	26,058 HRS

***REQUIERE LIMPIEZA A DETALLE DE MÁSTIL Y CADENAS**


***REQUIERE REEMPLAZO DE UN BLUESPOT**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	26,058 HRS

***PRESENTA FUGA DE ACEITE EN SPOOL DE TRANSMISIÓN**





VHSA - 0098

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	26,058 HRS

PLACA DE DATOS

