



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MON-11	N. Orden:	KAUF 3137	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	09366.9 HRS

“RECOLECCION DE MONTACARGA”





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MON-11	N. Orden:	KAUF 3137	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	09366.9 HRS

“RECOLECCION DE MONTACARGA”





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MON-11	N. Orden:	KAUF 3137	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	09366.9 HRS


***FALTA ANTICONGELANTE**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MON-11	N. Orden:	KAUF 3137	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	09366.9 HRS


***FALTA ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MON-11	N. Orden:	KAUF 3137	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	09366.9 HRS

***EL EQUIPO TIENE LA LLAVE TORCIDA (DOBLADA)**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MON-11	N. Orden:	KAUF 3137	Fecha:	09/01/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	09366.9 HRS

***DETALLE DE PINTURA**

