



Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF 3142	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8619.3 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN: RUPTURA DE GUARDA DE CARGA”

REEMPLAZO DE ANGULO DE REFUERZO, MONTAJE Y SALIDA DE LA GUARDA





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF 3142	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8619.3 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN: RUPTURA DE GUARDA DE CARGA”

REEMPLAZO DE ANGULO DE REFUERZO, MONTAJE Y SALIDA DE LA GUARDA






Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF 3142	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8619.3 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN: RUPTURA DE GUARDA DE CARGA”

REEMPLAZO DE ANGULO DE REFUERZO, MONTAJE Y SALIDA DE LA GUARDA






Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF 3142	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8619.3 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN: RUPTURA DE GUARDA DE CARGA”

REEMPLAZO DE ANGULO DE REFUERZO, MONTAJE Y SALIDA DE LA GUARDA





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF 3142	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8619.3 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN: RUPTURA DE GUARDA DE CARGA”

REEMPLAZO DE ANGULO DE REFUERZO, MONTAJE Y SALIDA DE LA GUARDA





Empresa:	PUNTO A PUNTO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF 3142	Fecha:	14/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8619.3 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN: RUPTURA DE GUARDA DE CARGA”

REEMPLAZO DE ANGULO DE REFUERZO, MONTAJE Y SALIDA DE LA GUARDA

