



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74061

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUCION Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cda. La Jirsa - José Martí Pro Sur -	
Hermosillo - Sonora - México - 86000	
Tel: 960307000 - Email: administracion@kaufmann.mx	
Cliente	PUNTO A PUNTO T2
Sucursal	VILLAHERRIOSA
Ubicación	
No. de Orden	KAUF 3228
Fecha	21/01/2025
Código QR	VHSA-0154
Tipo de Servicio	CORRECTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA MODELO: 8F04S 8. 20181 NO. ECO 70023968 4.5 TON	
FALLA REPORTADA	
REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR	
1700000	PIEZA: BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR
OBSERVACIONES	
- Equiv. práctico como a bomba de agua	
- Revisar cambio	
- Requiere 2 llantas de dirección	
Realizado por	21/01/25
Inspeccionado por	11063.7
Nombre y Firma del Cliente	
Nombre y Firma del Técnico	
Nombre y Firma del Auxiliar	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE 2 LLANTAS DE DIRECCION Y DE LA BOMBA DE AGUA