

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86203
Tel. 993370555 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/06/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS.

1.000.000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de llantas de dirección y de tracción
- Manto faja en tope de puntas
- Cellos de base de bujías Cajas se mojan de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas

23/6/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86023
Tel. 993375555 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/06/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS.

1,000,000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de Muelles de Dirección y de tracción
- Muelle fijo en tope de muelles
- Cellos de base de bujías Cajas se mojan de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas

23/6/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____

Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86020
Tel. 993375555 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/06/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
MONTACARGA YALE M20. GULP550XANDRE090 S. 0875-1025-1P 10310719

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

1.000000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de llantas de dirección y de tracción
- Manto faja en tope de puntas
- Cellos de base de bujías Cajas se mojan de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas

23/6/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86023
Tel. 993375555 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/06/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA YALE MCO. GULP550VANDOR993 S. 0875-1102-1P 10/1/2019

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

1.000.000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de llantas de dirección y de tracción
- Mecanismo fijo en tope de puntas
- Cellos de base de bujías Cajas se mojan de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas

23/6/26 672

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 993375565 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/06/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA YALE M20. GULP050VXN000090 S. 0875-1100-1P 10/10/19

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

1.000000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de llantas de dirección y de tracción
- Mesado fresa en tope de puntieros
- Cellos de base de bujías Cajas se mojon de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas

23/6/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - Juan María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 98029
Tel. 993375565 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/06/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA YALE MCO 60LP050VANDOR090 S. 0875-1105-1P 70019719

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

1,000,000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de llantas de dirección y de tracción
- Mesado fresa en tope de puntas
- Cellos de base de bujías Cajas se mojan de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas


23/6/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____

Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86203
Tel. 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/04/2018
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

MONTACARGA YALE MODELO GLP050VXNDAL090 S. 0875-1067-1P 70019719

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS


1,000,000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Reemplazo de pastillas de frenos de dirección y de tracción
- Muelle fijo en tope de muelles
- Cables de bota de bujías Cables se mojan de Aceite
- Reemplazo de 2 bobinas

23/04/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____

Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO EN EQUIPO EN OPERACIÓN Y EVITAR DAÑOS

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

72419

SAP

70019719

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000HRS

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - Juan María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86020
Tel. 993375555 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3255
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 3163
Fecha: 13/ene/2026
Codigo QR: VHSA-0533
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MONTACARGA YALE MCO. 601P550VANDOR993 S. 0875-100-1P 10310719

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

1.0000000 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS. INCLUYE:

- Requiere reemplazo de llantas de dirección y de tracción
- Presenta fuga en tapa de puntería
- Sellos de base de bujías Cuyas se mojan de aceite
- Requiere reemplazo de 2 bobinas

23/11/26 692

Nombre y Firma del Cliente: _____
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

OBSERVACIONES

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DE DIRECCION Y DE TRACCION
- PRESENTA FUGA EN TAPA DE PUNTERIA
- SELLOS DE BASE DE BUJIAS EN MAL ESTADO (BUJIAS SE MOJA DE ACEITE)
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 BOBINAS

