

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74061

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cita La Jazca - José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 88029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 3228	Fecha: 22/Ene/2026	
Solicitante: AGENCIA VHSA	Fecha: 22/Ene/2026	Código QR: VHSA-0154	
Ubicación: AGENCIA VHSA	Fecha: 22/Ene/2026	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONI TOYOTA MOD. 8F045 S. 20161 NO. ECO 70023968 4.0 V6			
FALLA REPORTADA:			
REVISIÓN Y REPARACIÓN: DAÑO EN BOMBA DE AGUA			
T.000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DAÑO EN BOMBA DE AGUA			
OBSERVACIONES			
-Equipo próximo a vida, que es causado por robo de varillador			
-Se desmontó para su reparación			
Fecha de Ejecución: 23/01/26		Mantenimiento: 11077	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74061

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cita La Jazca - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 89029		Tel. 9933570950 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 3238	Fecha: 22/Ene/2026	
Solicitante: AGENCIA VHSA	Código QR: VHSA-0154	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONI TOYOTA MOD. 8F04S S. 20161 NO. ECO 70023968 #3 YGN			
FALLA REPORTADA:			
REVISIÓN Y REPARACIÓN: DAÑO EN BOMBA DE AGUA			
T.000000 SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DAÑO EN BOMBA DE AGUA			
OBSERVACIONES			
-Equipo presenta ruido, que es causado por ruido del ventilador			
-Se documenta para su reparación			
Fecha de Ejecución: 23/01/26		Mantenimiento: 11097	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:			

OBSERVACIONES

- EQUIPO PRESENTA RUIDO QUE ES CAUSADO POR POLEA DE VENTILADOR

