



Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF 3195	Fecha:	21/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VHSA-CRDS	Horómetro:	23,817HRS

“REEMPLAZO DE VAPORIZADOR, MEZCLADOR Y CUERPO DE ACELERACIÓN”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE CUERPO DE ACELERACIÓN, MEZCLADOR, VAPORIZADOR, CHICOTE FILTRO DE GAS, ADAPTADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN**





Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF 3195	Fecha:	21/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VHSA-CRDS	Horómetro:	23,817HRS

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE CUERPO DE ACELERACIÓN, MEZCLADOR, VAPORIZADOR, CHICOTE FILTRO DE GAS, ADAPTADOR PARA CUERPO DE ACELERACIÓN**





Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF 3195	Fecha:	21/01/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VHSA-CRDS	Horómetro:	23,817HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOBINA Y ARNES DE IGNICIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS BANCO HIDRAULICO, PRESENTA FUGA DE ACEITE
- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS, YA QUE PRESENTAN DESGASTE
- SE REQUIERE GUARDAS DE VENTILADOR
- SE REQUIERE GATO DE COFRE
- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE LUCES EN GENERAL O EN SU CASO REEMPLAZO (LUZ DELANTERA DERECHA NO FUNCIONA, TORRETA NO ENCIENDE, CLAXON NO FUNCIONA
- PRESENTA FUGA EN BANCO DE VÁLVULAS