

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74270

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE BALEROS DE VENTILADOR

KAUFMANN		
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		
Calle La Jirón - José Martí Pte. Sur Villahermosa - Tabasco - México - 86200 Tel: 993370980 Mail: administracion@kaufmann.mx		
Cofre: 3341	No. de Orden: KAUF 3350	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 23/04/2018	
Solicitud: AGENCIA VHSA	Código QR: VHSA-0154	
Ubicación:	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. BPG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.8 TON		
FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE BALEROS DE VENTILADOR		
Cantidad: 2	Unidad: PIEZA	Descripción: BALERO
Cantidad: 1	Unidad: SERVICIO	Descripción: SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE VENTILADOR
OBSERVACIONES		
- Se agrosó balero de mano de dirección y no tenía grasa		
- Baquiar llantos de dirección y llantos de tracción		
Fecha del Servicio: 23/04/18	Nombre: /1078	
Nombre y Firma del Cliente:	Nombre y Firma del Técnico:	Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL SISTEMA DE VENTILADOR

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

74270

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE BALEROS DE VENTILADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN

CALLE LA JESÚS - JUAN MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ

VIAJEROS - TELÉFONO - 9820

TEL: 98207090 Mail: administracion@kaufmann.cu

Codificación: 3341 No. de Orden: KAUF 3350

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 23/04/2025

Solicitante: AGENCIA VHSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

Ubicación: AGENCIA VHSA

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MODELO: TOYOTA MOD. BPG48 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.8 TON

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE BALEROS DE VENTILADOR

Cantidad	Unidad	Descripción
2	PIEZA	BALERO
1	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BALEROS DE VENTILADOR

OBSERVACIONES

- Se egrasa balero de mozo de dirección
y/o no tenia grasa

- Baquirar llantos de dirección y llantos
de tracción

Fecha del Servicio: 24/04/25

kilometros: 11078

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y ENGRASADO DE EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO INCLUYENDO MAZAS DE DIRECCIÓN

