

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78138

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE BANCO HIDRAULICO POR FALLA EN SISTEMA DE INCLINACIÓN

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Carretera a Jiquila, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cel: 985 360 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES
Nº de Orden: 0023256
Empresa: 70023256
Solicitante: 70023256
Nº de cotización: 44/02/2026
Fecha: 44/02/2026
Código QR: 44023256
Tipo de servicio: CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO
Marca: Toyota
Modelo: 4x4
Serie: 47906
No. Económico / Ubicación: 47906
Capacidad: 47906
Horómetro / Km: 47906

FALLA REPORTADA
1 CORRECTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
* Se Reemplaza CORRECTIVO por falla en inclinación.
* Se Reemplaza Banco Hidraulico por falla y reparación de aceite en inclinación.
* Se Reemplaza Bulbo de presión de Aceite de motor.
* Equipo queda operativo.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
44 DA 02 MES 2026 AÑO
NOMBRE: GUSTAVO MENDOZA
FIRMA: [Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78138

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicio Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jagua, S/N. Jose Maria Pino Suarez, Centro, Toluca.
Cel: 993 393 8928
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden: 01 DE CORREIVO N° de cotización: 04/02/2026
Empresa: CELENO VELAZCO Fecha: 04/02/2026
Solicitante: LOMA Código QR: CORRECTIVO
Tipo de servicio: CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca: LOMA No. Económico / Ubicación: 70023
Modelo: 3-DE-25 Capacidad: 25
Serie: 04908 Horómetro / Km: 14889.7

FALLA REPORTADA

1 CORRECTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REPARACIONES A UTILIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

Se hizo Reparación CORRECTIVO por Falla en Inclinator.
Se reemplaza Bulbo Hidráulico por fuga y rotura de
ACEITE en Inclinator.
Se reemplaza Bulbo de Presión de Aceite de Motor.
Equipo queda OPERATIVO.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

04 de 02 de 2026 AÑO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

LOMA



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.