

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78789

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA DE DESPLAZADOR Y NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS).

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kauffmann S.A. de C.V.
Calle la Jague, 5th, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 303 8828
Mail: administrador@kauffmann.mx

DATOS GENERALES
Nº de Orden: 01 de (PAGO)
Empresa: GUERRA (PAGOS)
Solicitante: GUERRA (PAGOS)
Nº de cotización: 78/02/2026
Fecha: 78/02/2026
Código QR: (correctivo)
Tipo de servicio: (correctivo)

DATOS DEL EQUIPO
Marca: TRAYOTA
Modelo: 12-4805
Serie: 91319
No. Económico / Situación: 2026
Capacidad: 2026
Horómetro / Km: 9086.8

FALLA REPORTADA
1 correctivo

ACTIVIDADES A REALIZAR


Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Des	manguera
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
* Se realizó correctivo de manguera viaje por fuga de aceite hidráulico.
* Se reemplazó manguera de desplazador por fuga de aceite hidráulico.
* Se niveló aceite hidráulico 5 lts.
* Equipo quedó operativo.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
DÍA: 78 MES: 02 AÑO: 2026
TECNICO: PAULO MENDOZA
AUXILIAR: PAULO MENDOZA
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Guerra Camps



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78789

SAP

70024298

Reparación

HORÓMETRO DE UNIDAD DURANTE LA ORDEN DE TRABAJO.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jague, 5th, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 303 8828
Mail: administrador@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 02 de mayo
Empresa: CUCAR (PENSAR)
Solicitante:
Nº de cotización:
Fecha: 18/02/2026
Código QR:
Tipo de servicio: correctivo

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Toyota
Modelo: 1.8 VEGAS
Serie: 91319
No. Económico / Situación:
Capacidad:
Horómetro / Km: 9086.8

FALLA REPORTADA

1 correctivo

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	2.50	manifester
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ CORRECTIVO DE MANIFESTER VIERSEN POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO.
SE REEMPLAZÓ MANIFESTER VIERSEN DE DESPLAZADOR POR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO.
SE REVISÓ ACEITE HIDRÁULICO 5 Lit.
Equipo quedó operativo.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

18 DIA 02 MES 2026 AÑO

NOMBRE TÉCNICO AUXILIAR

FIRMA FALDE MENDOZA

Nombre y firma del cliente

Capt. Lopez Camps

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

