

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78504

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jasca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 85029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3627
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 3414
Fecha: 18/Feb/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FAJAS REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

Cantidad	Unidad	Descripción	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	OK
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE INCH	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS	OK

OBSERVACIONES
* Se realizó servicio correctivo

Fecha del Servicio: 20-02-2025
Kilometraje: 134676.5

Nombre y Firma del Cliente: *Celia Patricia Padilla M.*
Nombre y Firma del Técnico: *Orlando Torres*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78504

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jasca - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86029
Tel: 993570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3627
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 3474
Fecha: 18/Feb/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-FGQ25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FAJILLA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	OK
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE INCH	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS	OK

OBSERVACIONES
* Se realizó servicio correctivo

Fecha del Servicio: 20-02-2025 Horómetro: 13467hrs.

Nombre y Firma del Cliente: *Celia Patricia Padilla M.*
Nombre y Firma del Técnico: *Orlando Torres*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78504

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jasca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 85029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3627
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KALIF 3414
Fecha: 18/Feb/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-FGQ25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FAJILLA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

Cantidad	Unidad	Descripción	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
3.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	OK
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE INCH	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS	OK

OBSERVACIONES
* Se realizó servicio correctivo

Fecha del Servicio: 20-02-2025
Kilometraje: 134676.5

Nombre y Firma del Cliente: *Celia Patricia Padilla M.*
Nombre y Firma del Técnico: *Orlando Torres*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78504

SAP

70023390

Reparación

RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jasca - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3627
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 3414
Fecha: 18/Feb/2025
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-FGQ25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FAJETA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

Cantidad	Unidad	Descripción	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	OK
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE INCH	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS	OK

OBSERVACIONES
* Se realizó servicio correctivo

Fecha del Servicio: 20-02-2026
Número: 1346762

Nombre y Firma del Cliente: *Celia Patricia Padilla N.*
Nombre y Firma del Técnico: *Orlando Infante*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78504

SAP

70023390

Reparación

RELLENO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jasca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3627
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KALIF 3414
Fecha: 18/Feb/2023
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-FGQ25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON


FAJETA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

Cantidad	Unidad	Descripción	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	OK
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE INCH	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS	OK

OBSERVACIONES
* Se realizó servicio correctivo

Fecha del Servicio: 20-02-2023
Horómetro: 134676.5

Nombre y Firma del Cliente: *Celia Patricia Padilla M.*
Nombre y Firma del Técnico: *Orlando Infante*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78504

SAP

70023390

Reparación

HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. Le Jasca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 85029
Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3627
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUJ 3474
Fecha: 18/Feb/2023
Codigo QR: VHSA-0130
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91649 NO. ECO 70023390 2.5 TON

FALTA REPORTADA
REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS, MANGUERA DE RADIADOR, REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH

Cantidad	Unidad	Descripción	OK
1.000000	PIEZA	MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	OK
1.000000	PIEZA	JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE	OK
5.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE	OK
1.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF	OK
1.000000	PIEZA	CHICOTE DE INCH	OK
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS	OK

OBSERVACIONES
* Se realizó servicio correctivo

Fecha del Servicio: 20-02-2023 Horómetro: 12467.2 h

Nombre y Firma del Cliente: *Celia Patricia Padilla M.*
Nombre y Firma del Técnico: *Orlando Infante*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO