



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3423	Fecha:	20/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12365.3 HRS

OBSERVACIONES:

- EL REEMPLAZO DE CHICOTE DE INCH (CABLE DE AVANCE LENTO) ES CRÍTICO PARA GARANTIZAR EL CONTROL PRECISO EN ESPACIOS REDUCIDOS Y LA SEGURIDAD OPERATIVA.
- UN CABLE DESGASTADO O ROTO IMPIDE ACOPLAR EL MOTOR CON LA TRANSMISIÓN, LO QUE CAUSA TIRONES, FALLAS EN LA CARGA Y ACCIDENTES GRAVES AL PERDER LA MANIOBRABILIDAD.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3423	Fecha:	19/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12365.3 HRS

OBSERVACIONES:**HORÓMETRO DE LA UNIDAD**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF3423	Fecha:	19/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12365.3 HRS

OBSERVACIONES:

1. SE RECALIBRAN BALATAS.
2. REQUIERE BASE PARA PODER FIJAR LOS RETROVISORES.
3. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.