



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1040.4 HRS

SE REEMPLAZA CONEXIÓN HEMBRA DE MANGUERA DE GAS (O-RING DAÑADO)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF3416	Fecha:	19/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1040.4 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE GAS POR CONEXIÓN QUE VA AL TANQUE DE GAS (SE DAÑÓ EL O-RING)

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE REEMPLAZO DE O-RING EN CONEXIÓN DE CILINDRO DE DESPLAZADOR.
2. REQUIERE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS (URGENTE).
3. REQUIERE LAVADO Y LUBRICADO A DETALLE EN GENERAL.
4. REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.