

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pico Salas
Manizales - Tolima - 85000
Tel: 80317080 Mail: administracion@kaufmann.co

3502
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA VMSA

Nº de Orden: KAUF 3421
Fecha: 10/Feb/2020
Código QR: VMSA-0184
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

INT. TOYOTA MORA #0345 B. 20191 NO. ECU 73023968 #3 YCV

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRUEBA DE 4 LLANTAS

ORDEN	SERVICIO	DESCRIPCION
0000	PIEZA	FLECHA DE VENTILADOR
0000	PIEZA	SEAL KIT DE VENTILADOR
0000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 185/65 YOKOHAMA CPTER
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 185/65 YOKOHAMA CPTER
0000	SERVICIO	SERVICIO DE PRUEBA DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA	REPLAZO DE TORNILLO DE TIR

RECOMENDACIONES

Servicio realizado OK
Rollers de 2.11ms de aceite de motor para sorber

Fecha Servicio: 17-02-2020 Documento: 113640

Nombre y Firma del Técnico: 

Nombre y Firma del Asesor: 

Página: 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - Zona Norte Pinar del Río
Matanzas - Teléfono: 88000
Tel: 88317880 Mail: administracion@kaufmann.mx

MODELO: 3802
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA VMSA

No. de Orden: KAUF 3421
Fecha: 10/Feb/2026
Código QR: VMSA-0184
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

INT. TOYOTA MIRA #0345 B. 20131 NO. ECU 73023358 #3 YCV

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRINSADO DE 4 LLANTAS

ORDEN	SERVICIO	DESCRIPCION
0000	PIEZA	FLECHA DE VENTILADOR
0000	PIEZA	SEAL KIT DE VENTILADOR
0000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE FLECHA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 185/65 YOKOHAMA CPTER
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 185/65 YOKOHAMA CPTER
0000	SERVICIO	SERVICIO DE PRINSADO DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA	REPLAZO CON TORNEILLO DE RIN

RECOMENDACIONES

Servicio realizado OK
Rollons de 2.11ms de aceite de motor para 500ml

Fecha Servicio: 17-02-2026
Código QR: 113640

Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Asesor: 

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pico Salas
Manizales - Tolima - 86000
Tel: 86317880 Mail: administracion@kaufmann.co

Orden de Servicio: 77-02-1026

FECHA: 29/02/2024
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA VMSA

No. de Orden: KAUF-3421
Fecha: 16/04/2024
Código QR: VMSA-0184
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MOT: TOYOTA MOTO #1048 E 20131 NO. ECU 73023968 #3 YCM

FAVLA REPORTADA
REEMPLAZO DE POLCA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRINGADO DE 4 LLANTAS

ITEM	DESCRIPCION
0000	PIEZA POLCA DE VENTILADOR
0000	PIEZA BANCOS DE VENTILADOR
0000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLCA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA LLANTA SOLIDA 80S18 YOROSAMA CPTER
0000	PIEZA LLANTA SOLIDA Y DE-18 DE CONTINENTAL
0000	SERVICIO SERVICIO DE PRINGADO DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	REPARACION TORILLO DEL TIR

RECOMENDACIONES
Servicio realizado OK
Rollers de 2.11ms de acero laminado para sorber

Fecha Servicio: 27-02-2024

Procedimiento: 11.3.6.4.0

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Página: 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

LLANTAS SOLIDAS 7.00-12/5.00 CONTINENTAL

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - Zona Norte Pinar del Río
Manzanillo, Habana - 18000
Tel: 90317390 E-mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: 3902
Punto de Venta: PUNTO A PUNTO T2
Forma: AGENCIA VMSA
No. de Orden: KAUF-3421
Fecha: 10/Feb/2026
Control QR: VMSA-0184
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MOT. TOYOTA MOTO #F046 8-20131 NO. ECU 73023326 #3 YCV

FAVLA REPORTADA
REEMPLAZO DE POLIZA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRINGADO DE 4 LLANTAS

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION
0000	PIEZA	POLIZA DE VENTILADOR
0000	PIEZA	SEALKIT DE VENTILADOR
0000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLIZA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/5.00 CONTINENTAL
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/5.00 CONTINENTAL
0000	SERVICIO	SERVICIO DE PRINGADO DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA	REEMPLAZO TORILLO DE FREN

Observaciones:
Servicio realizado OK
Rollers de 2.11ms de aceite de motor para 300ml

Fecha Servicio: 17-02-2026
Procedente: 113640

[Firma]
Nombre y Firma del Técnico

Nombre y Firma del Asesor

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE 4 LLANTAS (IMAGEN: LLANTAS SOLIDAS 300-15 YOKOHAMA LIFTER)

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - Zona Norte Pinar del Río
Manzanillo, Habana - 18000
Tel: 80317390 Mail: administracion@kaufmann.mx

MODELO: 3902
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA: VMSA

Nº de Orden: KAUF-3421
Fecha: 10/04/2020
Código QR: VMSA-0184
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

INT: TOYOTA MOTO #F046 8-20191 NOT ECU 73023968 #3 YOM

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE PRENSADO DE 4 LLANTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
0000	PIEZA: POLIZA DE VENTILADOR
0000	PIEZA: BARRIL DE VENTILADOR
0000	SERVICIO: SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLIZA DE VENTILADOR Y KIT DE BARRIL DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA: LLANTA SOLIDA 300-15 YOKOHAMA LIFTER
0000	PIEZA: LLANTA SOLIDA 300-15 YOKOHAMA LIFTER
0000	SERVICIO: SERVICIO DE PRENSADO DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA: KIT DE BARRIL DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA: REEMPLAZO TORNILLO DE TIR

RECOMENDACIONES

Servicio realizado OK
Rollers de 2.11ms de acero laminado para sorber

Fecha Servicio: 10-04-2020
Procedimiento: 11.3.6.1.0

Nombre y Firma del Técnico: 
Nombre y Firma del Asesor: 

Página: 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE POLEA VENTILADOR, BANDA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pico Salas
Manizales - Tolima - 85000
Tel: 80317080 Mail: administracion@kaufmann.co

CLIENTE: 3902
PUNTO A PUNTO T2
AGENCIA VMSA

Nº de Orden: KAUF 3421
Fecha: 10/Feb/2026
Control QM: VMSA-0184
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MOT. TOYOTA MOTO #0345 8. 20131 NO. ECU Y3023258 #3 YCM

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE POLEA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRINGADO DE 4 LLANTAS

ORDEN	SERVICIO	DESCRIPCION
0000	PIEZA	POLEA DE VENTILADOR
0000	PIEZA	BANDA DE VENTILADOR
0000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLEA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 85/85 16 YOKOHAMA CPTER
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.50-16 DE CONTINENTAL
0000	SERVICIO	SERVICIO DE PRINGADO DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA	PRINGADO TORILLO DE RIN

RECOMENDACIONES
Servicio realizado OK
Rolleros de 2.11ms de aceite de motor para sorber

Fecha Servicio: 17-02-2026
Procedente: 11364.0

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

RELLENO DE ACEITE DE MOTOR (2 LITROS)

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - Zona Norte Pinar del Río
Urbanización: Valencia - 90600
Tel: 90317390 Fax: 90317390 Email: administracion@kaufmann.mx

Cliente: 3902
Punto de Venta: PUNTO A PUNTO T2
Forma de Pago: AGENCIA VISA
Modelo: 2013

No. de Orden: KAUF 3421
Fecha: 10/04/2016
Código QR: VISA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

VEHICULO: TOYOTA MIRA 1.3 2013 NO. REG. 70023968 #3 YCM

FAVOR REPORTAR:

SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLIZA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRINGADO DE 4 LLANTAS

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION
0000	PIEZA	POLIZA DE VENTILADOR
0000	PIEZA	SEAL KIT DE VENTILADOR
0000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLIZA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 155/65 YOKOHAMA CPTER
0000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 155/65 YOKOHAMA CPTER
0000	SERVICIO	SERVICIO DE PRINGADO DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA	KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA	REEMPLAZO TORILLO DEL TIR

RECOMENDACIONES

Servicio realizado OK

Releno de 2 litros de aceite de motor para sorber

Fecha Servicio: 10/04/2016

Revisado: 11/04/2016

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Asesor: [Firma]

Página: 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

78825

SAP

70023968

Reparación

HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

KAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pico Salas
Managua, Nicaragua - 58000
Tel: 88337390 E-mail: administracion@kaufmann.net

MODELO: 3902
PUNTO A PUNTO T2
CÓDIGO: AGENCIA VMSA
Nº de Orden: KAUF-3421
Fecha: 10/Feb/2016
Código QR: VMSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
INT. TOYOTA MIRA 8F045 8-20101 NOT ECU 73023968 #3 YCM

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE POLCA DE VENTILADOR, KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR Y PRUEBA DE 4 LLANTAS


ITEM	DESCRIPCION
0000	PIEZA POLCA DE VENTILADOR
0000	PIEZA BARRIL DE VENTILADOR
0000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE POLCA DE VENTILADOR Y KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR
0000	PIEZA LLANTA SOLIDA 185/65 YOKOHAMA CPTER
0000	PIEZA LLANTA SOLIDA 185/65 YOKOHAMA CPTER
0000	SERVICIO SERVICIO DE PRUEBA DE 4 LLANTAS
0000	PIEZA KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO DE DESPLAZADOR LATERAL
0000	PIEZA REEMPLAZO TORILLO DE FREN

Servicio Realizado OK
Rollons de 2.11ms do aceite de motor para sorber

Fecha Servicio: 17-02-2016
Código QR: 11364.0

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Asesor: [Firma]

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO