



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – REEMPLAZO DE KIT DE PERNO REY (IZQUIERDO-DERECHO)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – REEMPLAZO DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – LIMPIEZA A EJE DE DIRECCIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – REEMPLAZO DE PERNO DE ROTULA, ROTULA IZQUIERDA Y DERECHA KOMATSU FG30HT-16





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICION CLARK





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – REEMPLAZO DE RETEN DE MAZA TRASERA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – INSTALACIÓN DE 2 TORNILLOS CON ARANDELAS PARA EL FIJADO DE EL RADIADOR EN SU BASE.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – NIVELADO DE FLUIDOS Y ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – SE DEJA 2 LLAVES DEL LLAVIN A SUPERVISOR EN TURNO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN – HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF3481	Fecha:	09/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8690.3 HRS

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA.
2. REQUIERE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.

