

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79436

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

**KAUFMANN**

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle 1a Sur - José Martí Pk. Sur -  
Villahermosa - Tabasco - México - 88000  
Tel. 983370850 Mail: atendimento@kaufmann.com

Cliente: 0508  
Objeto: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitante:  
Ubicación: AGENCIA VMSA

No. de Orden: 16427 2628  
Fecha: 20/06/2018  
Código QR: VMSA-0194  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MARCA: TOYOTA MODELO: 8FG40 8. 20181 NO. ECU 70023968 4.5 TON

FALLA SEÑALADA  
REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

DETALLE DE SERVICIO  
2.000000 P-R-7A 16427 2628  
1.000000 SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

OBSERVACIONES  
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 27-07-2018  
Kilómetros: 11369.0

Nombre y Firma del Cliente:  
Nombre y Firma del Técnico:  
Nombre y Firma del Auxiliar:

Página 1



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79436

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

**Kaufmann**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle 1a Sur - José Martí Pk. Sur -  
Villahermosa - Tabasco - México - 88320  
Tel: 983378850 Mail: atendimento@kaufmann.com

Orden: 0508  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Solicitud: AGENCIA VMSA

No. de Orden: 16427 2628  
Fecha: 20/04/2016  
Código QR: VMSA-0194  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MARCA: TOYOTA MODELO: 8F64B 8. 20111 NO. ECD 79023968 4.5 TON

FALLA SEÑALADA  
REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

Observaciones:  
2.000000 P-R-PA 8F64B 8. 20111  
1.000000 SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

Observaciones:  
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 27-07-2016  
Cant. de Materiales: 11369.0

*[Firma]*  
Nombre y Firma del Cliente

*[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico

Página 1



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



# EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79436

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

**Kaufmann**

ORDEN DE SERVICIO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirana - José María Pino Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México - 28020  
Tel. 983370850 Mail: servicio@kaufmann.com

Cliente: 0508  
Código: PUNTO A PUNTO T2  
Solución: AGENCIA VMSA

No. de Orden: 1647 2628  
Fecha: 20/06/2016  
Código QR: VMSA-0194  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO  
MARCA: TOYOTA MODELO: 4X4 8. 20111 NO. ECU: 70023968 4.5 TON

FALLA SEÑALADA  
REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

DIAGNÓSTICO  
CÓDIGO: P-2628  
CÓDIGO: KMY 30012  
SERVICIO: SERVICIO DE REEMPLAZO DE RINES NUEVOS

OBSERVACIONES  
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 27-07-2016  
Kilómetros: 11369.0

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO