

EVIDENCIAS

SAP

70021019

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79234

Reparación

REPARACIÓN DE BASE DESLIZANTE DE CARRO PORTA
HORQUILLAS, REEMPLAZO DE TORNILLOS CAPADOS

Tel.: 9935570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3576
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: MERIDA

No. de Orden: KAUF 3438
Fecha: 21/Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0319
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONTACARGA LINDE H45T-02, H2X394J03748 ECO 70021019 MERIDA

FALLA REPORTADA:
REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA SUJECCIÓN DE HORQUILLA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA SUJECCIÓN DE HORQUILLA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA

OBSERVACIONES:
- desmontaje de base del carro de cuatro funciones de horquilla
- para hacer sistema para extraer los tres tornillos pasadores
- colocación de 4 tornillos para sujetar horquillas de 4 funciones
- colocación de tornillos a horquillas

Fecha de entrega: 25-02-2026 Horómetro: 15937.2

Nombre y Firma del Cliente: *Enric Capistrán*
Nombre y Firma del Técnico: *Francisco*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79234

SAP

70021019

Reparación

REPARACIÓN DE BASE DESLIZANTE DE CARRO PORTA
HORQUILLAS E INSTALACIÓN DE TORNILLOS,
ENGRASADO DE SISTEMA DE DESPLAZADOR

Tel.: 993557060 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3576
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: MERIDA

No. de Orden: KAUF 3438
Fecha: 21/Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0319
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONTACARGA LINDE H45T-02, H2X394J03748 ECO 70021019 MERIDA

FALLA REPORTADA
REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA SUJECCIÓN DE HORQUILLA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA SUJECCIÓN DE HORQUILLA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA

OBSERVACIONES

- desmontaje de base del carro de cuatro funciones de horquilla
- para llevar a cabo para extraer los tres tornillos que sujetan
- colocación de 4 tornillos para sujetar las horquillas de la horquilla
- colocación de tornillos a horquillas

Fecha de Servicio: 25-02-2026 Horómetro: 15937.2

Eric Capistrán
Nombre y Firma del Cliente:

Francisco Ruiz
Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

79234

SAP

70021019

Reparación

REPARACIÓN DE BASE DESLIZANTE DE CARRO PORTA HORQUILLAS

Tel.: 9935570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3576
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MERIDA
Ubicación: MERIDA

No. de Orden: KAUF 3438
Fecha: 21/Feb/2026
Codigo QR: VHSA-0319
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONTACARGA LINDE H45T-02, H2X394J03748 ECO 70021019 MERIDA

FALLA REPORTADA:
REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA SUJECCIÓN DE HORQUILLA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA SUJECCIÓN DE HORQUILLA CON SOLDADURA Y TORNILLERÍA

OBSERVACIONES:
- desmontaje de base del carro de cuatro funciones de horquilla
- para mayor altura para extraer los tres tornillos guías
- colocación de 4 tornillos para sujetar las horquillas de la forquilla
- colocación de tornillos a horquillas

Fecha de Servicio: 25-02-2026
Horómetro: 15932,2

Nombre y Firma del Cliente: *Enric Capistrán*
Nombre y Firma del Técnico: *Francisco Ruiz*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN
- QUEDA EN OBSERVACIÓN LA BATERIA, SE PASA CORRIENTE PARA ARRANQUE O EN SU CASO REEMPLAZO DE BATERIA

