

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

81444

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUCION Y SERVICIO KAUFMANN Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 23023 Tel: 993370960 Email: administracion@kaufmann.mx	
Contratación: 3714	No. de Orden: KAUF 3007
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 06/Mar/2020
Solicitante:	Código QR: VHSA-0154
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: CORRECTIVO
VEHICULO: MONT. TOYOTA MOO. BP-045 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.0 TON.	
REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD	
Cantidad: 1	Unidad: 1
Código: T1000000	Descripción: CINTURON DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD
Código: T1000000	Servicio: SERVICIO DE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS: REQUERIR RECONSTRUIR PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR, PARA REAJUSTAR CENTRAR LAS HORQUILLAS. REQUERIR ARNES DE ALTERNADOR. REQUERIR LAVADO DE RADIADOR.	
Fecha del Servicio: 07/03/2020	Valor: 99458.0
Nombre y Firma del Cliente: Vale R. Lopez	Nombre y Firma del Auxiliar: FELIX MENDOZA FUNDADOR CINTURON DE SEGURIDAD
Página 1	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE AJUSTE DE PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR PARA CENTRAR LAS HORQUILLAS.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

81444

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIO KAUFMANN Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 28023 Tel: 993370960 Email: administracion@kaufmann.mx	
Colación: 3714	No de Orden: KAUF 3007
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 06/Mar/2020
Solicitante:	Código QR: VHSA-0154
Ubicación: AGENCIA VHSA	Tipo de Servicio: CORRECTIVO
VEHICULO: MONT. TOYOTA M00. BPG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.0 TON.	
REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD	
Cantidad: 1	Unidad: 1
1.000000 PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD
1.000000 SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD
REQUIERE RECONSTRUIR PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR, PARA REAJUSTAR CINTURON LAS CUELILLAS. REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR. REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.	
Fecha del Servicio: 07/03/2020	
99258.0	
Nombre y Firma del Cliente: Vale Riquelme	Nombre y Firma del Auxiliar: Rafael Mendoza

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE AJUSTE DE PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR PARA CENTRAR LAS HORQUILLAS.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

81444

SAP

70023968

Reparación

REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUCION Y SERVICIO KAUFMANN
Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 23023
Tel: 993370560 Email: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3714
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3007
Fecha: 06/Mar/2020
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

VEHICULO: MONT. TOYOTA MIO BPG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.0TCH

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1.000000	PIEZA CINTURON DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD	0.00
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD	0.00

SE REQUIERE RECONSTRUIR PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR, PARA
REGAL CENTRAR LAS CUELILLAS.
REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.

Fecha del Servicio: 07/03/2020


Nombre y Firma del Cliente: *Vale Riquelme*

Nombre y Firma del Asesor: *René Mendoza*

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE AJUSTE DE PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR PARA CENTRAR LAS HORQUILLAS.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

81444

SAP

70023968

Reparación

HORÓMETRO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 28023
Tel: 993370960 Email: administracion@kaufmann.mx

Colación: 3714
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3007
Fecha: 06/Mar/2020
Codigo QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

VEHICULO: MONT. TOYOTA MIO BPG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.0 TON.

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA CINTURON DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD	1100000	1100000
1	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD	1100000	1100000

REQUIERE RECOMENDAR PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR, PARA REGALAR CINTURON LAS CUELILLAS.
REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.

Fecha del Servicio: 07/03/2020

11458.8

Nombre y Firma del Cliente: *Vale Riquelme*

Nombre y Firma del Auxiliar: *Felipe Mendoza*

Página 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.
- REQUIERE LAVADO DE RADIADOR.
- REQUIERE ARNES DE ALTERNADOR.
- REQUIERE AJUSTE DE PLACA DE CILINDRO DESPLAZADOR PARA CENTRAR LAS HORQUILLAS.

