

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82164

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE Y ANTICONGELANTE
(18 LTS)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirana - José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco - México 86029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3726 No. de Orden: KAUF 3574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 10/Mar/2026
Solicitante: AGENCIA VHSA Código QR: VHSA-0135
Ubicación: AGENCIA VHSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO,
CALIBRACION DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
18.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE
30.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO, CALIBRACION DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE

OBSERVACIONES
Requiere reemplazo de junta tipo dona en las dos conexiones del flexible, ya que no selba correctamente los emisores del motor, y puede dañar otros componentes.

Fecha del Servicio: 10/03/2026 Horaómetro: 11649.2

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82164

SAP

70023967

Reparación

NIVELADO DE ACEITE

ORDEN DE TRABAJO		
KAUFMANN DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazmin - Jose Maria Pino Suarez Villahermosa - Tabasco - Mexico 86029 Tel: 993570560 E-mail: administracion@kaufmann.mx		
Coatización: 3728	No. de Orden: KAUF 3574	Fecha: 10/Mar/2026
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Código QR: VHSA-0135	Tipo de Servicio: CORRECTIVO
Solicitante:		
Ubicación: AGENCIA VHSA		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l		
FALLA REPORTADA		
REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO, CALIBRACIÓN DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
18.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE
30.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO, CALIBRACIÓN DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE
OBSERVACIONES		
Requiere reemplazo de Junta tipo dona en las dos conexiones del Flexible, ya que no sella correctamente las emisiones del motor, y puede dañar otros componentes.		
Fecha del Reporte: 10/03/2026	kilometros: 11649.2	
Nombre y Firma del Cliente:	Nombre y Firma del Técnico:	Nombre y Firma del Auxiliar:

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82164

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO (30 LTS)

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirasa José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 85029
Tel. 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 3728 No. de Orden: KAUF 3574
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 10/Mar/2016
Solicitante: Código QR: VHSA-0135
Ubicación: AGENCIA VHSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. TOYOTA MOD. BFG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO, CALIBRACIÓN DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE

Cantidad	Unidad	Descripción
1 000000	PIEZA	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
18 000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE
35 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO, CALIBRACIÓN DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE

OBSERVACIONES

Requiere reemplazo de junta tipo dona en los dos conexiones del flexible, ya que no sella correctamente los emisores del motor, y puede dañar otros componentes.

Fecha del Servicio: 10/03/2016 Hoja: 11649.2

Nombre y Firma del Cliente: [Firma] Nombre y Firma del Técnico: [Firma] Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

82164

SAP

70023967

Reparación

HORÓMETRO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 85029
Tel. 9933570560 E-mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 3728
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3574
Fecha: 10/Mar/2026
Codigo QR: VHSA-0135
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20100 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 l

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO, CALIBRACION DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE
18.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE
30.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE Y REEMPLAZO DE SELLOS DE BANCO HIDRAULICO, CALIBRACION DE BALATAS Y NIVELADO DE ACEITE

OBSERVACIONES
Requiere reemplazo de junta tipo dona en las dos conexiones del flexible, ya que no sella correctamente las emisiones del motor, y puede dañar otros componentes.

Fecha del Servicio: 10/03/2026
Horómetro: 11649.2

Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO