



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3501	Fecha:	10/03/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro: 7,612 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN POR FALLA DE SOBRECALENTAMIENTO, BANDA EN MAL ESTADO Y PÉRDIDA DE POTENCIA”

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3501	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,612 HRS

- SE REVISA EQUIPO Y SE ENCUENTRA CON FALLA EN CILINDRO NO. 3 DEBIDO A MÓDULO DAÑADO (COMPUTADORA DE MOTOR), EL EQUIPO NO DESARROLLA
- EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CON FALLO DE CILINDRO Y PERDIDA DE POTENCIA





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3501	Fecha:	10/03/2026
-----------------	--------------------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,612 HRS
----------------	------------	----------------	-------	---------------	------------	-------------------	---------	-------------------	-----------

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CONVERSIÓN A SISTEMA MECÁNICO (DISTRIBUIDOR)
- REQUIERE TOLVA DE RADIADOR PARA ENFRIAMIENTO
- REQUIERE SERVICIO DE EJE DE DIRECCIÓN, REEMPLAZO DE PERNO REY, BALERO DE CARGA
- REQUIERE CILINDRO DE COFRE
- REQUIERE REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF3501	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	7,612 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

