



Empresa:	SERVIACERO ELECTROFORJADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0407	N. Orden:	KAUF3615	Fecha:	18/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25S	Serie:	CF54-50933	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	161.7

REEMPLAZO DE BUJÍAS Y JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS.





Empresa:	SERVIACERO ELECTROFORJADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0407	N. Orden:	KAUF3615	Fecha:	18/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25S	Serie:	CF54-50933	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	161.7


REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR.





Empresa:	SERVIACERO ELECTROFORJADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0407	N. Orden:	KAUF3615	Fecha:	18/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25S	Serie:	CF54-50933	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	161.7

REEMPLAZO DE BATERIA (LTH L-47-550).





Empresa:	SERVACERO ELECTROFORJADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0407	N. Orden:	KAUF3615	Fecha:	18/03/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25S	Serie:	CF54-50933	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	161.7

OBSERVACIONES:

1. MOTOR PRESENTÓ FALLO EN CILINDRO #2.
2. SE QUITÓ TAPA DE PUNTERIAS Y SE OBSERVÓ DAÑO EN VARILLA DE BALANCIN DE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN DEL CILINDRO #2.
3. REQUIERE REEMPLAZO DE VARILLA DE BALANCIN DE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN DEL CILINDRO #2.
4. REQUIERE CALIBRACIÓN DE CALCULOS.

