

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83217

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE JOYSTICKS



KAUFMANN	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Calle La Jirón - Juan María Pineda Suárez	
Venezuela - Valencia - 46009	
Tel. 90357085 Mail: administracion@kaufmann-ve	
Códestado	2777
Cliente	PUNTO A PUNTO T2
Solicitante	
Ubicación	AGENCIA VMSA
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONT. LINDE M30 1487-02 S. 10X30X4.00332 NO. ECO 70021082 CA	
FAKTA REPORTADA	
REEMPLAZO DE JOYSTICKS	
Modelo	JOYSTICK LINDE
Partes	REEMPLAZO DE JOYSTICKS
Observaciones	-Se corrigió fallo L bloqueo de empujones
Fecha del Servicio	18/01/20
Horarios	9:00 a 17:00
Nombre y Firma del Cliente	Nombre y Firma del Técnico
Nombre y Firma del Asesor	



Recomendaciones

- EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL JOYSTICK DE SEGURIDAD ES DE SUMA IMPORTANCIA, YA QUE REPRESENTA LA INTERFAZ DIRECTA ENTRE EL OPERADOR Y LA PRECISION HIDRÁULICA DE LA UNIDAD, SIENDO ESENCIAL PARA PREVENIR ACCIDENTES GRAVES.
- UN JOYSTICK EN BUEN ESTADO GARANTIZA MOVIMIENTOS SUAVES Y EXACTOS, MIENTRAS QUE UNO DAÑADO PUEDE PROVOCAR MOVIMIENTOS BRUSCOS, CAIDAS DE CARGA O COLISIONES.

