

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84085

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS DELANTERAS



Formulario de servicio de mantenimiento:

Cliente: 3627
Subsistema: PUNTO A PUNTO 12
Ubicación: HUANAGUILLO

Modelo: MONT. TOYOTA MOD. 32-4FG25 S. 85308 NO. ECO 70024298 2.5 TON

Información del equipo:
REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS DELANTERAS

FALLA REPORTADA:
REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS DELANTERAS

Observaciones:
X 50 realiza Servicio de Cambio de llantas delanteras con todo y ring
X El equipo requiere remplazo de llantas traseras
El equipo queda operativo

Fecha del Servicio: 24/10/2016

Horómetro: 43895.2

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

Hoja 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR CHECK LIST DIARIO DE LAS LLANTAS DE LA UNIDAD.
- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICAMENTE (250 HRS)