



Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF3659	Fecha:	24/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	TIERRA AMARILLA	Horómetro:	N/A

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTMA DE ARRANQUE – AJUSTE DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	VDS ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0454	N. Orden:	KAUF3659	Fecha:	24/03/2026
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCUL02A25LV	Serie:	CUL02-9Q0934	Ubicación:	TIERRA AMARILLA	Horómetro:	N/A

OBSERVACIONES:

1. SE ENCUENTRA BATERIA BAJA CON 11V.
2. SE REvisa Y SE OBSERVA BANDA DE ALTERNADOR DESTENSADA, ESTO CAUSA UNA CARGA INEFICIENTE DE LA BATERIA.
3. SE AJUSTA BANDA DE ALTERNADOR QUEDANDO OPERATIVO EL MONTACARGAS.