




Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3680	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24332 HRS

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE.


- SE REVISÓ COMPONENTES DE IGNICIÓN Y SE AJUSTA TIEMPO EN DISTRIBUIDOR.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3680	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24332 HRS

HORÓMETRO.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3680	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24332 HRS

OBSERVACIONES:

1. FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR CILINDRO DESPLAZADOR.
2. REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO (POR SUS FILTROS).
3. REQUIERE CORREGIR FUGA DE ACEITE DE MOTOR EN BASE DEL FILTRO.
4. REQUIERE CAMBIO DE 4 BUJÍAS.
5. REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE CAPUCHONES DE BUJÍAS.

