

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket



84137

SAP

70023967

Reparación

REPARACIÓN DE PERDIDA DE FUERZA DE SISTEMA HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE ORING DE VALVULA DE ALIVIO Y RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO (5 LTS).



ORDEN DE TRABAJO		
RAUFMANN		
Calle la repa. 504, zona Santa Fe de Bogotá, Cundinamarca, Colombia		
Tel: 310 481 0000		
Email: ordenes@raufmann.com		
DATOS GENERALES		
Nº de Orden	21046	
Orden	21046	
Suborden	21046	
DATOS DEL EQUIPO		
Modelo	21046	
Marca	21046	
Serial	21046	
FALLA REPORTADA		
ACTIVIDADES A REALIZAR		
FECHA	CONDICIÓN	COMENTARIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
REPARACIONES A REALIZAR		
FECHA	CONDICIÓN	COMENTARIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
OBSERVACIONES		
- se realizó reparación de pérdida de fuerza de sistema hidráulico		
- se reemplazó oring de válvula de alivio		
- se rellenó 5 litros de aceite hidráulico		
FIRMAS DEL SERVICIO TÉCNICO		
DI	DA	DE
21	04	2021
TECNOLOGÍA	RAUFMANN	RAUFMANN
PROBLEMA	RAUFMANN	RAUFMANN
FECHA	RAUFMANN	RAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

