



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3641	Fecha:	25/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	-	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB, YUCATÁN	Horómetro:	5606.5 HRS

REEMPLAZO DE RELAY.





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3641	Fecha:	25/03/2026
Equipo: TAILIFT	Modelo: -	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB, YUCATÁN	Horómetro:	5606.5 HRS

REEMPLAZO DE LIQUIDO HIDRÁULICO A DEPÓSITO DE FRENOS.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3641	Fecha:	25/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	-	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB, YUCATÁN	Horómetro:	5606.5 HRS

SE HABILITAN FAROS DELANTEROS.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3641	Fecha:	25/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	-	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB, YUCATÁN	Horómetro:	5606.5 HRS

HABILITACIÓN DE TORRETA.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3641	Fecha:	25/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	-	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB, YUCATÁN	Horómetro:	5606.5 HRS

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE ARNES COMPLETO DE RELAY DE BANDA DE BOMBA DE GASOLINA.
2. REQUIERE UN RELAY DE BOMBA DE GASOLINA Y ARNES DE FUSIBLE.
3. REQUIERE MICROSWITCH DE FRENO DE MANO.
4. REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS,REQUIERE SERVICIO MAYOR.
5. REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.
6. REEMPLAZO DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA.
7. REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR ALTERNADOR.
8. FABRICACIÓN DE MANGUERA DE CILINDRO CENTRAL.
9. REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA Y BUJÍAS.



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF3641	Fecha:	25/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	-	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB, YUCATÁN	Horómetro:	5606.5 HRS

EVIDENCIAS:

