

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84983

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN.



CLIENTE	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
CALLE LA ROSA - JUAN MARÍA PÉREZ SUÑER	
VIAJEROS - Toluca - México - 88029	
Tel: 800270880 - Mail: atendimento@kaufmann.mx	

ORDEN DE SERVICIO	
Cotización	3542
Cliente	PUNTO A PUNTO T2
Solicitante	
Ubicación	PARASO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2	

FALLA REPORTADA:	
REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA	EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO TOYOTA 8F020U
2.000000	PIEZA	SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN

OBSERVACIONES	
Servicio Realizado OK	
Rompió la A.1 de la guarnición del eje para dar	

FECHA DE SERVICIO	NUMERO
01-04-2025	154503

Nombre y Firma del Cliente	Nombre y Firma del Técnico	Nombre y Firma del Auxiliar

Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

84983

SAP

70023256


Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE BAQUELITAS DEL DESPLAZADOR



CLIENTE		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cotización	3542	No. de Orden	KAUF 3720
Cliente	PUNTO A PUNTO T2	Fecha	31Mar2025
Solicitante		Código QR	VMSA-0133
Ubicación	PARAISO	Tipo de Servicio	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2			
FALLA REPORTADA:			
REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO Y SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN			
CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	
1.000000	PIEZA	EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO TOYOTA BFGU01	
2.000000	PIEZA	SOPORTE DE EJE DE DIRECCIÓN	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado OK			
Rompió la A.I. de baquelitas del desplazador			
Fecha Intervención		Número de Ticket	
01-04-2025		154503	
Nombre y Firma del Cliente		Nombre y Firma del Técnico	
		Nombre y Firma del Auxiliar	

Pág. 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

