



VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETORNO DE BANCO A TANQUE HIDRÁULICO.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS


REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO HIDRÁULICO.





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE VÁLVULA DE BANCO HIDRÁULICO.





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS


REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE VÁLVULA SUPERIOR DE BANCO HIDRÁULICO.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y ARNESES.






VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS

RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (1 CUBETA).





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3698	Fecha:	30/03/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC, OAXACA	Horómetro:	6228 HRS

OBSERVACIONES:

1. SE RELLENA UNA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO.
2. REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN POR FUGA.
3. REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE HIDRÁULICO (ESTÁ QUEBRADA).