

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

86620

SAP

70023967

Reparación

REEMPLAZO DE ORING DE VÁLVULA Y DE CONEXIÓN.



ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
C/R. La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel.: 993375180 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VISA

No. de Orden: KAUF 3782
Fecha: 09/04/2026
Codigo QR: VISA-0135
Tipo de Servicio: LEVANTAMIENTO


IDENTIFICACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8F04S S. 20100 NO. ECU 70023967 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA
REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE

SERVICIO: SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE

OBSERVACIONES
Cambio de conexiones y valvula de funcionamiento

Fecha del Servicio: 09-04-2026
Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Asesor:
Nombre y Firma del Auxiliar:
Página 1



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

