

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

87238

SAP

70008678

Reparación

FIJAR BASE DE EXTINTOR, CORRECTIVO EN VÁLVULA CALZADA (FUNCIÓN DEL MÁSTIL)

ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirana José María Pino Suárez 90029 Villahermosa Tabasco México Tel.: 9933570566 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:	
Ubicación:	PARAISO
No. de Orden:	KAUF 3347
Fecha:	07/Feb/2026
Código OR:	VHSA-0120
Tipo de Servicio:	LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 T.O.	
FALLA REPORTADA	
FIJAR BASE DE EXTINTOR, REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN MÁSTIL	
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE FIJAR BASE DE EXTINTOR
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN MÁSTIL
OBSERVACIONES	
- Reparación de Pava en mástil por sistema hidráulico	
28/Marzo/2026	
Nombre y Firma del Cliente:	
Nombre y Firma del Técnico:	
Nombre y Firma del Auxiliar:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

