

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

86769

SAP

70023391

Reparación

SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE, SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)



KRAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO 12
ESTACION: PALENQUE

NO. DE ORDEN: KALP 3822
FECHA: 15/05/2020
CÓDIGO QR: VISA-0122
TIPO DE SERVICIO: CORRECTIVO

VEHICULO: MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

SERVICIO: SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE

RESERVACIONES:

- * Se realiza Servicio Correctivo
- * Se Aprietan Abracaderos de la manguera de enfriador de aceite
- * en la revisión de Puntos se falta un poquito Aceite Hidráulico
- * Se le suministra 3 LTS pero le iso falta de 2.5 Litros

103/06/17/2020

Nombre y Firma del Cliente: Carlos Salinas
Nombre y Firma del Técnico: Augusto Aleman
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

86769

SAP

70023391

Reparación

REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.



KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
SOLICITANTE: PALENQUE
UBICACIÓN: PALENQUE

NO. DE ORDEN: KAUF 3822
FECHA: 15/04/2020
CÓDIGO QR: VISA-0722
TIPO DE SERVICIO: CORRECTIVO

VEHÍCULO: MONTI TOYOTA MCO 32-8F028 8. 9188 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

SERVICIO: SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FUGA DE ACEITE

OBSERVACIONES:
* Se realiza Servicio Correctivo
* Se Aprietan Abranadores de la manguera de enfriador de aceite
* En la revisión de fluidos se falta un poquito Aceite Hidráulico
* Se le suministró 3 lts pero le iso falta de 2.5 litros

15/04/2020 16:46:1

Nombre y Firma del Cliente: Carlos Palma
Nombre y Firma del Técnico: Agustín Aleman
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

