



|                 |                    |                     |           |                   |                |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MONTACARGAS A.C    | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0376      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3824 | <b>Fecha:</b>     | 16/04/2026 |
| <b>Equipo:</b>  | APILADOR ELECTRICO | <b>Modelo:</b>      | 750-R45TT | <b>Serie:</b>     | 750-17-AC62698 | <b>Ubicación:</b> | PLANTA   | <b>Horómetro:</b> | -          |

## REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE LEVANTE.

- SE REALIZA REVISIÓN VISUAL DE EL EQUIPO OPERANDO CON EL OPERADOR ENCARGADO EN TURNO, EL EQUIPO NO PRESENTA NINGUNA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO.
- SE HACE MENCIÓN QUE EL EQUIPO ESTÁ OPERATIVO SIN RIESGO DE DERRAME DE FLUIDO.

